

Fuentes Fijas

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Contaminación atmosférica – fuentes fijas - determinación de la Densidad de Humo en los gases que fluyen por un conducto.	NMX-AA-114-1991	1
Determinación de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en los gases de combustión.	US EPA Test Method 3A - 1990	1
Determinación de monóxido de carbono en los gases de combustión que fluyen por un conducto.	US EPA Test Method 10 - 1996	1

Ruido de fuente fija y calidad del aire

Prueba	Norma y/o Método de Referencia	Signatarios
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.	NOM-081-SEMARNAT-1994	1

Signatarios Autorizados:

1. Tec. César Luis González Martínez.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante la ema de este laboratorio únicamente para los ensayos descritos. Cualquier duda y/o aclaración le agradeceremos comunicarse con Martha Mejía – Gerente de Laboratorios al Teléfono: **91484315** o bien a través del correo electrónico gerencialab@ema.org.mx